
USB Typ-C zu 10G Ethernet-Adapter – Kompatibel mit USB4 und Thunderbolt 3


Produkt-ID

USB4-10GBE-ETHERNET

Vorderansicht



Rückansicht



**Das Produkt kann von der Abbildung abweichen.*

	Merkmale	Funktion
1	Host-Verbindung	• Anschluss an einen **USB4** oder **Thunderbolt**-kompatiblen **Host-Computer**
2	LED-Anzeige	• Leuchtet grün = Zeigt an, dass der **USB4-Netzwerkadapter** mit dem **Host-Computer** verbunden ist.
3	Ethernet-Anschluss und LED-Anzeigen	• **Ethernet-Kabel** anschließen *Verwenden Sie für Geschwindigkeiten von 10 Gbps ein Kabel der Kategorie Cat6 oder höher.* • **Linke LED-Anzeige** gibt **die Verbindungsgeschwindigkeit** an • Grün leuchtend = 10 Gbps • Dauerhaft orange = 5 Gbps / 2,5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps • **Rechte LED-Anzeige** gibt **den Verbindungsstatus** an • Grün leuchtend = Verbindung aktiv • Grün blinkend = Aktivität

Überarbeitet: 23. Juli 2025

Lieferumfang

- USB4-Netzwerkadapter x 1
- 50 cm USB4-Kabel x 1
- Schnellstartanleitung x 1

Anforderungen

Die neuesten Handbücher, Produktinformationen, technischen Daten und Konformitätserklärungen finden Sie unter: www.StarTech.com/de-de/USB4-10GBE-ETHERNET

- USB4- oder Thunderbolt-kompatibler Host-Computer
- Ethernet-Kabel (Cat6 oder besser)

Installation

USB4-Host

1. Verbinden Sie das mitgelieferte **USB4-Kabel** von einem **USB4-Anschluss** am **Host-Computer** mit dem **Host-Anschluss** an der Vorderseite des **USB4-Netzwerkadapters**.
2. Schließen Sie ein **Ethernet-Kabel** vom **Ethernet-Anschluss** auf der Rückseite des **USB4-Netzwerkadapters** an einen **Netzwerkanschluss** oder ein **Netzwerkgerät** an.

Installieren Sie den Treiber

Hinweis: *Die aktuelle Liste der unterstützten Betriebssysteme finden Sie unter:* www.StarTech.com/de-de/USB4-10GBE-ETHERNET

1. Navigieren Sie zu www.StarTech.com/de-de/USB4-10GBE-ETHERNET
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Treiber und Downloads**.
3. Laden Sie unter **„Treiber“** den **Treiber** für Ihr Betriebssystem herunter.

Für Windows-Systeme


a. Entpacken Sie den Inhalt des **Treiberpakets,** indem **Sie mit der rechten Maustaste auf** den von der Website heruntergeladenen **Treiberordner klicken** und **„Alle extrahieren“** auswählen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die **Entpackung** abzuschließen.

b. Befolgen Sie die Anweisungen in der beigefügten PDF-Datei, um weitere **Installationsanweisungen** zu erhalten**.**

Für Linux-Systeme

a. Entpacken Sie den Inhalt des **Treiberpakets.**

b. Befolgen Sie die Anweisungen in der beigefügten **README.**txt-Datei.



HQ Contact:
StarTech.com Ltd.
45 Artisans Crescent,
London, ON N5V 5E9,
Canada

US Contact:
StarTech.com USA LLP
4490 South Hamilton Rd,
Groveport, OH 43125,
United States

UK Contact:
StarTech.com Ltd.
15 Gowerton Rd,
Northampton, NN4 7BW,
United Kingdom

EU Contact:
StarTech.com Ltd.
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
The Netherlands

JP Contact:
StarTech.com K.K.
Atelier Yours Ogawamachi 7F
1-10-2 Kanda Ogawamachi
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0052
Japan

FR: startech.com/fr
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP: startech.com/jp