


2-Port PCIe 2.5GBase-T Ethernet PoE Netzwerk Adapter Karte - Intel

Produkt-ID



	Port/LED/Stecker	Funktion
1	Halterung/Bügel	 Sichert die Karte am Gehäuse des Host-Computers Die Vollprofilhalterung ist vorinstalliert Die Low Profil Halterung ist im Lieferumfang enthalten
2	Ethernet-Anschlüsse	 Anschließen eines Ethernet-Kabels an die Netzwerkkarte Unterstützt 2,5Gbps, 1Gbps, 100Mbps und 10Mbps Unterstützt IEEE 802.3at und IEEE 802.3af Die rechte LED zeigt die Verbindungsgeschwindigkeit an. Solide Grün: 2,5Gbps Bernsteinfarbe: 1 Gbps Aus: 10/100Mbps Linke LED ist Link-Status Solide grün: Aktive Verbindung
3	LED-Anzeige für Power Over Ethernet (PoE)	 Solide Grün: PoE wurde ausgehandelt und das Strombetriebenes Gerät wird mit Strom versorgt Aus: Es wurde keine Leistungsabgabe ausgehandelt

4	PCle 2.0 x2 Anschluss	Einstecken in einen PCI-Express-Steckplatz am Host-Computer
5	PCIe-Stromanschluss	8-Pin PCIe-Stromversorgung von der Stromversorgung des Host-Computers anschließen
6	LP4 Stromanschluss	Verbinden Sie das LP4 mit der Stromversorgung des Host-Computers

Inhalt des Pakets

- Netzwerkkarte x 1
- · Niedrigprofil-Halterung x 1
- Schnellstart-Anleitung x 1

Anforderungen

Die neuesten Anforderungen finden Sie unter: www.StarTech.com/de-de/PR22GIP-NETWORK-CARD

• Host-Computer mit einem verfügbaren PCI Express 2.0- oder höheren Steckplatz (x2, x4, x8 oder x16)

Einrichtung

Installieren Sie die PCI Express-Karte

WARNUNG! Statische Elektrizität kann PCI Express-Karten schwer beschädigen. Vergewissern Sie sich, dass Sie ausreichend geerdet sind, bevor Sie das Gehäuse Ihres Host-Computers öffnen oder die PCI-Express-Karte berühren. Tragen Sie ein Antistatikband oder verwenden Sie eine Antistatikmatte, wenn Sie eine Komponente des Host-Computers installieren. Wenn Sie kein Antistatikband haben, entladen Sie die statische Elektrizität, indem Sie eine große geerdete Metallfläche einige Sekunden lang berühren. Fassen Sie die PCI Express-Karte nur an den Kanten an und berühren Sie nicht die goldenen Anschlüsse.

- Schalten Sie den Host-Computer und alle angeschlossenen Peripheriegeräte (z. B. Drucker, externe Festplatten usw.) aus.
- 2. Ziehen Sie das Stromkabel an der Rückseite des Host-Computers ab.
- 3. Trennen Sie alle Peripheriegeräte, die an den Host-Computer angeschlossen sind.
- 4. Entfernen Sie die Abdeckung vom Gehäuse des Host-Computers.

Hinweis: Lesen Sie die mit dem **Host-Computer** gelieferte Dokumentation, um Einzelheiten über die sichere Durchführung dieses Vorgangs zu erfahren.

 Suchen Sie einen freien PCI-Express-Steckplatz und entfernen Sie die entsprechende Slot Abdeckplatte auf der Rückseite des Host-Computer-Gehäuses. Stecken Sie die PCI-Express-Karte vorsichtig in den offenen PCI-Express-Steckplatz und befestigen Sie die Halterung an der Rückseite des Host-Computergehäuses.

Hinweis: Wenn Sie die **PCI Express-Karte** in ein **Small Form** Factor- oder **Low Profile-Desktop-System** einbauen, kann es erforderlich sein, die vorinstallierte Standard **Vollprofil Halterung** durch die mitgelieferte **Niedrigprofil-Halterung** zu ersetzen.

 Schließen Sie die 8-polige PCIe- oder LP4-Stromversorgung des Host-Computers an entsprechenden Stromanschluss auf der Rückseite der Netzwerkkarte an.

Hinweis: Wenn die 8-Pin-PCle- oder LP4-Stromversorgung nicht an die Netzwerkkarte angeschlossen ist, ist Power over Ethernet (PoE) nicht verfügbar, aber eine Datenverbindung wird dennoch hergestellt.

- 8. Bringen Sie die Abdeckung wieder am Gehäuse des Host-Computers an.
- 9. Schließen Sie das **Stromkabel** wieder an den **Host-Computer** an.
- 10. Schließen Sie alle in **Schritt 3** abgetrennten **Peripheriegeräte** wieder an.
- 11. Schalten Sie den Host-Computer und die angeschlossenen Peripheriegeräte ein.
- 12. Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an den Ethernet-Anschluss der Netzwerkkarte an.

Treiber herunterladen

- 1. Navigieren Sie zu: www.StarTech.com/de-de/PR22GIP-NETWORK-CARD
- Klicken Sie auf die Registerkarte Treiber & Downloads.
- Laden Sie unter Treiber(n) das Treiberpaket für Windows herunter.

Hinweis: Windows speichert die Dateien normalerweise in dem mit dem Benutzerkonto verknüpften Ordner Downloads (z. B. C:\Users\Benutzerkonto\Downloads).

 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das heruntergeladene gezippte Treiberpaket. Klicken Sie auf Alle extrahieren. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Dateien zu entpacken.

Hinweis: Notieren Sie sich unbedingt den Ort, an dem die Treiber extrahiert wurden. Dieser Ort wird in späteren Schritten verwendet.

5. Folgen Sie den Anweisungen in beigefügten Intel_Windows_DIG-Datei für weitere Installationsanweisungen.

Treiberinstallation Überprufen

Windows

- 1. Navigieren Sie zum **Geräte-Manager**.
- Klicken Sie unter Netzwerkadapter mit der rechten Maustaste auf Intel Ethernet Controller I225-V und dann auf die Option Eigenschaften.
- 3. Stellen Sie sicher, dass der **Treiber** installiert ist und wie erwartet funktioniert.

Linux

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Kernel 5.8 oder höher verwendet wird. Führen Sie den folgenden Befehl an der Terminal-Eingabeaufforderung aus, um die Kernel-Version zu überprüfen: uname -r.

- Öffnen Sie ein Terminalfenster und geben Sie den Befehl sudo dmesg| grep Intel ein, um die Intel-Treiberintegration zu überprüfen.
- Wenn die Treiber vorhanden sind, sollte der folgende Eintrag vorhanden sein: Intel(R)
 2.5G Ethernet Linux Driver.

Beschränkung der Haftung

In keinem Fall übersteigt die Haftung von StarTech.com Ltd. und StarTech.com USA LLP (bzw. deren leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeitern oder Vertretern) für Schäden (direkte oder indirekte, besondere, strafende, beiläufige, Folgeschäden oder sonstige Schäden), entgangenen Gewinn, Geschäftsverfuste oder sonstige Vermögensschäden, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben oder damit zusammenhängen, den tatsächlich für das bezahlten Preis. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen oder Folgeschäden nicht zulässig. Wenn solche Gesetze gelten, gelten die in dieser Erklärung enthaltenen Einschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie.

Sicherheitsmaßnahmen

Lesen Sie das gesamte Handbuch und vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen vollständig verstanden haben, bevor Sie dieses Produkt zusammenbauen und/oder benutzen.



StarTech.com Ltd.

45 Artisans Crescent London, Ontario N5V 5E9 Canada

StarTech.com LLP

4490 South Hamilton Road Groveport, Ohio 43125 U.S.A.

StarTech.com Ltd.

Unit B, Pinnacle 15 Gowerton Road Brackmills, Northampton NN4 7BW United Kingdom

StarTech.com Ltd.

Siriusdreef 17-27 2132 WT Hoofddorp The Netherlands FR: startech.com/fr DE: startech.com/de ES: startech.com/es NL: startech.com/nl IT: startech.com/it JP: startech.com/jp